

INFORMACJA SERWISOWA

INFORMACJA SERWISOWA

Odbiorcy :	Serwis tachografów
Data publikacji :	28.05.2026.
Produkt :	Aktualizacja DTCO 1381
Temat :	Wymagane działanie - aktualizacja oprogramowania DTCO 4.1b: wymagana jest najnowsza wersja oprogramowania

Szanowni Państwo !

Piszemy, aby poinformować Państwa o ważnej i pilnej sprawie dotyczącej obowiązkowej aktualizacji oprogramowania DTCO 4.1b. Prosimy o uważne przeczytanie tej wiadomości i niezwłoczne podjęcie działań.

Aktualizacja oprogramowania DTCO 4.1b jest obowiązkowa

Prosimy dopilnować, aby podczas przeglądu okresowego tachograf otrzymał najnowszą aktualizację oprogramowania DTCO 4.1b.

Jak przypomina Komisja Europejska, najnowsze zabezpieczenia tachografów są kluczowe, dlatego niezbędne jest utrzymanie odpornej i godnej zaufania architektury systemu.

Kontrole są już prowadzone w niektórych państwach członkowskich UE i spodziewamy się, że kolejne kraje również rozpoczną sprawdzanie wersji oprogramowania podczas kontroli drogowych oraz nakładanie kar za niezgodność z wymaganiami.

Ważne: VDO wypełniło swoje obowiązki jako producent tachografów, udostępniając obowiązkową aktualizację oraz informując o tym wymogu oficjalnymi kanałami komunikacji — patrz art. 20 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 165/2014. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewykonania obowiązkowej aktualizacji - w tym kary, negatywne wyniki kontroli, zakłócenia operacyjne lub roszczenia osób trzecich - nie leżą po stronie odpowiedzialności VDO. Warsztaty powinny aktywnie informować swoich klientów flotowych o obowiązkach związanych z aktualizacją oprogramowania, aby zapobiegać karom.

Wymagane działania dla pojazdów z nieaktualnym tachografem

Zgodnie z zaleceniem przekazanym przy wprowadzeniu aktualizacji we wrześniu 2025 r., aktualizacja oprogramowania DTCO 4.1b mogła zostać wykonana przy okazji przeglądu okresowego tachografu. Jednak część pojazdów nie otrzymała tej aktualizacji podczas przeglądu okresowego tachografu. Takie pojazdy mogą obecnie zostać uznane za niespełniające wymagań i podlegać sankcjom.

W związku z tym prosimy o aktywne podjęcie następujących działań:

- Zidentyfikować wszystkie pojazdy, dla których przegląd okresowy tachografu był zaplanowany od 1 września 2025 r. i które podczas tego przeglądu nie otrzymały aktualizacji do DTCO 4.1b.
- Skontaktować się z tymi klientami, np. korzystając z wzoru pisma dostosowanego do danych Państwa warsztatu: ([AUMOVIO VDO DTCO SW Update Fleets Template Letter PL](#)).
- Umówić wizytę powrotną w celu zastosowania aktualizacji DTCO 4.1b.

Z poważaniem

AUMOVIO Germany GmbH

Euro-Tach Sp. z o.o. Official National Distributor of VDO by Aumovio for Poland



Euro-Tach Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 38,
05-800 Pruszków,
e-mail: pomoc@eurotach.pl

